The Imaging Source Helpdesk

NVidia TX2: Fehlende Kameraeigenschaften

S.Geißler - 2021-07-19 - Fehlerbehebung

Wenn die Eigenschaft "Gain Auto" bei USB Kameras fehlt , dann muß das Jetpack auf die Version 4.2.1 aktualisiert werden.

Das Jetpack 4.2.2 behebt auch das Problem mit den halbierten Bildwiederholraten.