

# The Imaging Source Helpdesk

[Wissensdatenbank](#) > [Fehlerbehebung](#) > [NVidia TX2: Fehlende Kameraeigenschaften](#)

## NVidia TX2: Fehlende Kameraeigenschaften

S.Geißler - 2021-07-19 - [Fehlerbehebung](#)

Wenn die Eigenschaft "Gain Auto" bei USB Kameras fehlt , dann muß das Jetpack auf die Version 4.2.1 aktualisiert werden.

Das Jetpack 4.2.2 behebt auch das Problem mit den halbierten Bildwiederholraten.