

The Imaging Source Helpdesk

Wissensdatenbank > Fehlerbehebung > Windows 10 IC Capture sagt "Keine Geräte gefunden"

Windows 10 IC Capture sagt "Keine Geräte gefunden"

S.Geißler - 2021-07-19 - Fehlerbehebung

Wenn der Kamertreiber korrekt installiert wurde und der Gerätemanager keinen Fehler anzeigt, IC Capture aber dennoch keine Kamera auflistet, dann prüfen Sie bitte folgendes:

Erlauben Sie in den "Datenschutzeinstellungen" Programmen den Zugriff auf die Kamera.

Prüfen Sie mit dem Programm "winver" Ihre Windows Version. Wenn es Version 1607, auch die LTSB, Version ist, dann müssen Sie Ihr Windows solange aktualisieren, bis die Kamera wieder aufgelistet wird. Dieses betrifft insbesondere die Schwarzweiß-Kameras. Zum Hintergrund, warum Windows 10 Version 1607 alle USB Kameras blockiert, können Sie unter

<https://arstechnica.com/information-technology/2016/08/windows-10-anniversary-update-blocks-most-webcams/> nachsehen.